



1	Ingresso liquido refrigerante per utensile	φ 6
2	Uscita liquido refrigerante per utensile	φ 6
3	Entrata / uscita liquido	φ 6
4	Uscita/entrata liquido	φ 6
5	Press. / Pulizia cono	φ 4 - 4 BAR
6	Corsa pistone avanti (cambio ut.)	φ 5 - 8/10 BAR
7	Uscita cavi alimentazione e segnali motore	/